

中古機械査定書

機種略称		型式	
バックホー 0. 4 5 乾		PC128US-11	
機械コード	5745027774	査定日	2026/4/2
製造番号	54181	査定部署	三好営業所
アワーメーター (Hr)	3,268	査定者	中野淳二
距離 (km)	—	シュール幅 (mm)	500

分類	No.	査定箇所				結果	No.	査定箇所				結果	
エンジン	1	エンジン本体				○	5	セルモーター				○	
	2	ラジエーター				○	6	オルタネーター				○	
	3	オイルクーラー				○	7	バッテリー				○	
	4	マフラー				○	8	エアコン				○	
作業機	9	ブーム				○	12	ピン廻り				B2	
	10	アーム				○	13	荷台				○	
	11	バケット				C	14	排土板				○	
足廻り	15	アイドラ				○	21	パット				○	
	16	スプロケット				○	22	ゴムクローラー				－	
	17	ローラー上部				○	23	走行装置				－	
	18	ローラー下部				○	24	タイヤ				－	
	19	トラックリンク				○	25	ローラー（鉄）				－	
	20	シュー				○							
油圧	26	油圧ポンプ				○	28	油圧シリンダー				○	
	27	油圧モーター				○							
電装品、運転席	29	配線				○	35	操作レバー				○	
	30	コネクター類				○	36	ハンドル				－	
	31	計器				○	37	ペダル				○	
	32	表示灯				○	38	高所作業床				－	
	33	内装				○	39	操作装置（高所）				－	
	34	各種スイッチ				○	40	運転席				○	
本体	41	外装				○	43	カバー類				○	
	42	フレーム				○	44	アタッチメント				○	
正常	不良	しみ	漏れ	漏れ大	錆び	腐食	摩耗	凹み	損傷	亀裂	異音	性能低下	欠品
○	×	A1	A2	A3	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I
修理済	該当無												
J	-												

備考欄  
No.11・バケット・摩耗・底板補強磨耗・021-002  
No.12・ピン廻り・腐食・バケットピン周りガタ有・100-001

注記 年式・稼働時間相応の場合、結果を○で選択しております。(普通の状態)  
故障や破損等、機能低下や異常は詳細に備考欄へ記入しております。  
しみ＝液体がしみて広がる程度、漏れ＝液体が下に滴る程度(4.5滴)  
漏れ大＝液体が大量に漏れている程度  
備考欄コメント後に記載がある数字(例100-000)は、対象箇所の査定写真ファイル名になります。

